

南京农业大学校长办公室文件

校办发〔2021〕15号

关于进一步加强学校暑期安全工作的通知

各学院、各单位：

7月31日上午，学校逸夫楼A座四楼弱电间接线板由于老化故障引发火情。因发现及时，学校保卫和物业人员扑救得当，未造成人员伤亡和较大财产损失。

时值暑期，气温升高，学校各楼宇用电量持续增加，校园消防安全压力逐步增大。各学院、各单位要高度重视、夯实责任，进一步强化日常消防安全管理和教育工作，认真落实好暑假期间火灾防控有关措施，重点抓好消防安全隐患排查、消防设施维护保养等工作；要坚决摒弃麻痹大意、心存侥幸的心理，及时补齐消防安全短板，针对用电线路老化、私拉乱接、超负荷运行、消

防设施缺失、安全通道堵塞等现象，要开展全面整治，及时采取有力措施，坚决杜绝发生消防安全事故，确保暑期校园消防安全形势稳定可控。

当前，鉴于严峻的疫情防控形势，学校已采取相对封闭式管理。各学院、各单位要严格落实安全工作责任制，扎实做好各项安全工作，持续提升风险防范能力；除消防安全外，各相关单位还要对食品卫生安全、实验室安全、基建安全、网络安全等再次开展隐患排查，进一步落实学校相关工作部署，坚持底线思维，严明工作纪律，强化安全责任意识，确保暑期校园安全工作不贻误战机、不流于形式，以实际行动为全体师生员工提供安全稳定的工作、学习和生活环境。

校长办公室

2021年7月31日